

# 2018년 국가안전대진단 추진결과

## □ 금년도 안전점검 중점 추진사항

- 안전지킴이 T/F 활용 안전사각지대 개선

## □ 안전점검 실적

구분	점검실적(개소)			참여 연인원(명)			
	계	민관합동점검	자체점검	계	민간전문가	공무원	관리주체
계	143	2	141	435	32	2	401

관리번호	건물명 (시설명)	소재지	지적사항	조치결과
1	재활용선별장	포항시 남구 서원재로 45	이상없음	
2	종합운동장	포항시 남구 희망대로 810	이상없음	
3	흥해체육관	포항시 북구 동해대로 1513	이상없음	
4	포항체육관	포항시 남구 희망대로 810	이상없음	
5	만인당	포항시 남구 희망대로 814	이상없음	
6	포항수영장	포항시 남구 희망대로 810	이상없음	
7	포항야구장	포항시 남구 희망대로 790	이상없음	
8	시민볼링장	포항시 남구 희망대로 770	이상없음	
9	국민체육센터	포항시 북구 양학로 166	이상없음	
10	전통문화체험관	포항시 북구 기북면 덕동문화길 7	이상없음	
11	노인복지회관	포항시 북구 삼호로 355	이상없음	
12	어린교통랜드	포항시 남구 뱃머리길39번길 21	이상없음	
13	아이조아플라자	포항시 남구 뱃머리길39번길 21	이상없음	
14	포항시청사	포항시 남구 시청로 1	이상없음	
15	공영주차장	포항시 북구 죽도동 칠성천길 141	이상없음	

※ 경미사항 현장조치 : 5건